



Aufhängevorrichtung für Schwenktafeln




für eine Tafel



für zwei Tafeln






bis zu fünf Tafeln






Entfernen Sie die Gewindeschrauben M3 am unteren Schwenkzapfen. Montieren Sie den unteren Winkel mit Messinghülsen waagrecht an die Wand (Bohrloch anzeichnen, bohren und Dübel setzen, Winkel ansetzen und festschrauben).

1300, 1303, 1304

Montageanleitung



Setzen Sie die Distanzlehre an den unteren Winkel und montieren Sie den oberen Winkel im richtigen Abstand (Bohrloch anzeichnen, bohren und Dübel setzen, Winkel ansetzen und festschrauben)



Setzen Sie die Tafel zuerst oben mit dem langen Haltezapfen ein, schieben die Tafel nach oben und setzen dann unten die Tafel in die Halterung ein. Anschließend müssen Sie die Tafeln gegen unbeabsichtigtes Herausfallen mit den Zylinderschrauben M3 sichern. Die Sicherungsschrauben werden von unten durch das Unterteil der Aufhängevorrichtung in den Schwenkzapfen angeschraubt.

Ultradex-Planungsgeräte GmbH

Waldshuter Straße 25, D-79713 Bad Säckingen, Beratungstelefon: 0 77 61 70 44

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden; um die Sicherheit und die Funktion unseres Produktes zu gewährleisten, muss auf eine ordnungsgemäße Montage und sachgerechte Handhabung geachtet werden. Nur für die beschriebene Anwendung und den von unserer Firma gelieferten Teile kann eine Produkthaftung erfolgen.